

یاد جمع



صور تجلسه

شماره صور تجلسه :

تاریخ صور تجلسه : ۴۰۳ / ۰۸ / ۱۳۹۸

کد پروژه : ۱۱۵۸

۱/۱

صفحه :

اعضاء جلسه : مهندس میرزائی (DTT)

تنظیم کننده :

مهندس بهرام (TPI)

مهندس میرزائی

مهلت انجام

مسئول اقدام

نماین

محل جلسه :

موضوع : بازرسی صن فرآیند و بازرسی هدر باکس های پروژه ۱۱۵۸

مطابق نوت دریافت شده، چ شماره (HSE-11-320) در نسوس بازرسی صن تولید و فرآیند پروژه ۱۱۵۸ یاریم و انتر تکفولوری بازرسی در محل شرکت دما فین نیلکان زامباد از ۴ عدد هدر باکس پروژه ۱۱۵۸ چ شماره کار R1 و R2 و F1 و F2 در مکان تولید مطابق با نقشه ارائه شده از دفتر کیفیت دما فین چ شماره نقشه: EI027-DMF-VP-mE.DWG و چنگ داخلی دما فین چ شماره ۱۱۵۸-A01-2000-00 انجام شده است که ابعاد های کنترل شده در ۴ عدد هدر باکس مطابق ابعاد نقشه بود و مورد خاصی مشاهده نگردید. با توجه به نقاط مورد بازرسی که مطابق با ITP در بند های 3.2 و 3.3 و 3.4 و 3.5 می باشد که تمامی عملیات کنی انجام شده با رسی ۴ هدر باکس پروژه ۱۱۵۸ مطابق با نقشه رویت شد و مورد خاصی مشاهده نگردید. و مجوز در خصوص اجرای مراحل بعدی صادر گردید.

TPI

Client

DTT

Sub Vendor

۱۳۹۸/۰۸/۰۴

۴۰۳/۰۸/۱۳۹۸